

Šildymo dienų skaičius: 29
 Vidutinė lauko oro temperatūra: 3.12 °C
 Dienolaipsniai 431.52
 Šilumos kaina su PVM: 0.07521

UAB "Rietavo komunalinis ūkis"

2020 Vasaris

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Namo aukštai	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Centralizuotai šildomų butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
					lš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
					<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
Mažai	3	Plungės g. 16	16	1974	13.347	1.307	3.328	8.712	8.712	1378.90	6.3181	0.07521	0.48	379.09	28.51
	4	Vatušių g. 22A	24	1982	13.549	1.903	1.995	9.652	9.652	1428.24	6.7578	0.07521	0.51	405.47	30.50
	4	Daržų g. 30	23	1985	15.453	1.776	4.029	9.648	9.648	1419.35	6.7977	0.07521	0.51	407.86	30.68
	4	Daržų g. 32	24	1986	14.433	1.942	1.944	10.547	10.547	1410.64	7.4766	0.07521	0.56	448.60	33.74
	4	Daržų g. 22	21	1974	12.916	1.564	3.297	8.054	8.054	1052.09	7.6556	0.07521	0.58	459.34	34.55
	4	Daržų g. 24	21	1976	13.287	1.441	3.544	8.302	8.302	1055.36	7.8663	0.07521	0.59	471.98	35.50
	4	Daržų g. 26	22	1979	13.104	1.159	3.370	8.575	8.575	1055.78	8.1216	0.07521	0.61	487.30	36.65
	3	Vatušių g. 22	12	1979	8.404	1.697	0.665	6.043	6.043	739.50	8.1711	0.07521	0.61	490.27	36.87
	4	Daržų g. 34 1-12	12	1989	6.366	0.000	0.000	6.366	6.366	704.12	9.0411	0.07521	0.68	542.46	40.80
	2	Vatušių g. 24	8	1982	6.273	0.519	1.078	4.676	4.676	514.89	9.0816	0.07521	0.68	544.90	40.98
	3	Ramybės g. 15	9	1993	5.887	0.573	1.125	4.189	4.189	455.04	9.2053	0.07521	0.69	552.32	41.54
	3	Parko g. 1	19	1974	13.556	0.000	0.000	13.556	13.556	1385.63	9.7833	0.07521	0.74	587.00	44.15
	4	Žemaitės g. 4	34	1968	18.542	1.618	1.481	15.443	15.443	1509.96	10.2276	0.07521	0.77	613.66	46.15
	4	Daržų g. 34 13-24	12	1989	8.481	0.000	0.000	8.481	8.481	704.56	12.0373	0.07521	0.91	722.24	54.32
	2	Žemaitės g. 7	10	1972	7.886	0.000	0.000	7.886	7.886	645.40	12.2188	0.07521	0.92	733.13	55.14
	4	Daržų g. 28	22	1982	13.122	0.000	0.000	13.122	13.122	1050.92	12.4862	0.07521	0.94	749.17	56.35
4	Žemaitės g. 3A	12	1990	8.938	0.000	0.000	8.938	8.938	711.44	12.5633	0.07521	0.94	753.80	56.69	
2	Daržų g. 5	6	1989	7.110	0.561	2.001	4.548	4.548	316.73	14.3600	0.07521	1.08	861.60	64.80	
Vidutiniškai	2	Kulių g. 24	5	1972	3.555	0.000	0.000	3.555	3.555	236.17	15.0540	0.07521	1.13	903.24	67.93
	3	Parko g. 3	17	1976	25.549	1.071	3.653	20.825	20.825	1308.50	15.9148	0.07521	1.20	954.89	71.82
	2	Kulių g. 1	8	1890	6.092	0.000	0.000	6.092	6.092	371.89	16.3820	0.07521	1.23	982.92	73.93
	2	Kulių g. 26	5	1986	6.376	0.000	0.000	6.376	6.376	387.80	16.4402	0.07521	1.24	986.41	74.19
	5	Plungės g. 20	25	1978	33.748	1.428	0.741	31.579	31.579	1902.06	16.6023	0.07521	1.25	996.14	74.92
	3	Žalioji g. 23	11	1974	17.069	0.510	0.050	16.509	16.509	924.52	17.8568	0.07521	1.34	1071.41	80.58
	4	Žemaitės g. 5A	12	1991	15.976	0.510	2.513	12.953	12.953	704.85	18.3766	0.07521	1.38	1102.59	82.93
	3	Plungės g. 18	26	1961	20.592	0.820	0.495	19.278	19.278	981.50	19.6409	0.07521	1.48	1178.46	88.63
	4	Ivinskio g. 3	4	1978	3.187	0.000	0.000	3.187	3.187	161.46	19.7386	0.07521	1.48	1184.32	89.07
2	Daržų g. 7	3	1988	3.999	0.000	0.000	3.999	3.999	173.37	23.0669	0.07521	1.73	1384.01	104.09	
Daug	2	Kulių g. 32-4	1	1988	1.769	0.000	0.360	1.409	1.409	48.42	29.1046	0.07521	2.19	1746.28	131.34
	2	Kulių g. 28-7	1	1986	2.261	0.204	0.625	1.431	1.431	47.06	30.4170	0.07521	2.29	1825.02	137.26
	2	Birutės g. 4	3	1968	4.659	0.102	0.250	4.307	4.307	130.66	32.9648	0.07521	2.48	1977.89	148.76

- I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai)
- II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai)
- III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai)
- IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)