

Šildymo dienų skaičius: 28  
 Vidutinė lauko oro temperatūra: -4.01 °C  
 Dienolaipsniai 616.28  
 Šilumos kaina su PVM: 0.08230

UAB "Rietavo komunalinis ūkis"

2021 Vasaris

Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą	Namo aukštai	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Centralizuotai šildomų butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m <sup>2</sup> ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
					lš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
					<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
Mažai	3	Plungės g. 16	16	1974	17.070	1.015	3.200	12.855	12.855	1378.90	9.3226	0.08230	0.77	559.36	46.04
	4	Daržų g. 32	24	1986	18.147	2.183	2.562	13.402	13.402	1410.64	9.5006	0.08230	0.78	570.04	46.91
	3	Vatušių g. 22	12	1979	9.858	1.605	1.225	7.027	7.027	739.50	9.5030	0.08230	0.78	570.18	46.93
	4	Vatušių g. 22A	24	1982	18.029	1.615	1.867	14.546	14.546	1428.24	10.1847	0.08230	0.84	611.08	50.29
	4	Daržų g. 22	21	1974	15.516	1.151	3.332	11.033	11.033	1052.09	10.4864	0.08230	0.86	629.18	51.78
	4	Daržų g. 26	22	1979	17.139	1.446	3.824	11.869	11.869	1055.78	11.2421	0.08230	0.93	674.53	55.51
	4	Daržų g. 30	23	1985	21.769	1.679	3.659	16.431	16.431	1419.35	11.5762	0.08230	0.95	694.57	57.16
	4	Daržų g. 34 1-12	12	1989	8.578	0.000	0.000	8.578	8.578	704.12	12.1826	0.08230	1.00	730.95	60.16
	3	Ramybės g. 15	9	1993	7.685	0.724	0.886	6.075	6.075	455.04	13.3499	0.08230	1.10	800.99	65.92
	4	Daržų g. 34 13-24	12	1989	9.604	0.000	0.000	9.604	9.604	704.56	13.6312	0.08230	1.12	817.87	67.31
	2	Vatušių g. 24	8	1982	8.823	0.457	0.901	7.464	7.464	514.89	14.4973	0.08230	1.19	869.84	71.59
	4	Daržų g. 24	21	1976	19.407	1.134	2.867	15.406	15.406	1055.36	14.5977	0.08230	1.20	875.86	72.08
	4	Žemaitės g. 4	34	1968	25.499	1.824	1.588	22.087	22.087	1509.96	14.6273	0.08230	1.20	877.64	72.23
	3	Parko g. 1	19	1974	20.634	0.000	0.000	20.634	20.634	1385.63	14.8914	0.08230	1.23	893.49	73.53
Vidutiniškai	4	Daržų g. 28	22	1982	17.450	0.000	0.000	17.450	17.450	1050.92	16.6045	0.08230	1.37	996.27	81.99
	4	Žemaitės g. 3A	12	1990	12.359	0.000	0.000	12.359	12.359	711.44	17.3721	0.08230	1.43	1042.33	85.78
	2	Žemaitės g. 7	10	1972	11.378	0.000	0.000	11.378	11.378	645.40	17.6294	0.08230	1.45	1057.76	87.05
	3	Parko g. 3	17	1976	29.408	1.173	3.944	24.291	24.291	1308.50	18.5644	0.08230	1.53	1113.86	91.67
	2	Kulių g. 24	5	1972	4.645	0.000	0.000	4.645	4.645	236.17	19.6680	0.08230	1.62	1180.08	97.12
	2	Daržų g. 5	6	1989	8.906	0.357	1.866	6.683	6.683	316.73	21.0995	0.08230	1.74	1265.97	104.19
	5	Plungės g. 20	25	1978	44.049	1.428	0.546	42.075	42.075	1902.06	22.1206	0.08230	1.82	1327.23	109.23
	2	Kulių g. 26	5	1986	8.880	0.000	0.000	8.880	8.880	387.80	22.8994	0.08230	1.88	1373.97	113.08
	2	Kulių g. 1	8	1890	8.727	0.000	0.000	8.727	8.727	371.48	23.4922	0.08230	1.93	1409.53	116.00
Daug	3	Plungės g. 18	26	1961	26.487	0.957	0.511	25.019	25.019	994.31	25.1621	0.08230	2.07	1509.73	124.25
	3	Žalioji g. 23	11	1974	25.087	0.357	0.050	24.680	24.680	910.82	27.0965	0.08230	2.23	1625.79	133.80
	4	Ivinskio g. 3	4	1978	4.715	0.000	0.000	4.715	4.715	161.46	29.2023	0.08230	2.40	1752.14	144.20
	2	Daržų g. 7	3	1988	5.232	0.000	0.000	5.232	5.232	173.37	30.1771	0.08230	2.48	1810.62	149.01
Labai daug	2	Kulių g. 28-7	1	1986	2.521	0.204	0.651	1.666	1.666	47.06	35.4120	0.08230	2.91	2124.72	174.86
	2	Birutės g. 4	3	1968	5.610	0.102	0.226	5.282	5.282	130.66	40.4260	0.08230	3.33	2425.56	199.62
	2	Kulių g. 32-4	1	1988	2.363	0.000	0.363	2.000	2.000	48.42	41.2965	0.08230	3.40	2477.79	203.92

- I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai)
- II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai)
- III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai)
- IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai)